

INFORME de REVISION del SENDERO

FICHA DEL SENDERO: BRAÑAS DE MUMIAN

Nombre del Sendero: RUTA BRAÑAS DE MUMIAN
Nº y Data del Sendero: PR.AS 11
Concejo donde se desarrolla SOMIEDO
Localidad de Inicio: Puerto de Somiedo

Fecha visita del Técnico evaluador: 16 Junio 2004

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio del Sendero: LLamardal
Final del Sendero: Coto Buenamadre
Distancia: 8. 730 mts
Tiempo del recorrido: 2 horas 30 minutos
Señalización: Sí

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero:
Recorrido: Bien
Señalización vertical: Deteriorada
Señalización con pintura: Realizada de nuevo
Topo guía: Sí

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN, DE CUYA CONSECUENCIA SE TIENE COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: LA DOCUMENTACION ADJUNTA A ESTE INFORME, QUE CONTIENE UN RUTOMETRO CON COORDENADAS UTM, Y RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN E INCIDENCIAS, TRACK DE LA RUTA Y DIVERSAS INFORMACIONES ANEXAS.

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Los trabajos que se han efectuado parejos a la inspección del sendero señalado son la confección del rutómetro con coordenadas de UTM, anotando el estado del sendero y la señalización vertical, y en algún se procedió a reparar algunos soportes o compensar su falta o deterioro con el marcaje de pictogramas.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura, al respecto comentar que se ha vuelto a reseñalizar toda la ruta con pintura de esmalte sintético de exteriores utilizando los colores pertinentes en todos los pictogramas, con el objeto de reparar las deficiencias observadas.

En algunos casos dados la bastedad con que fueron resueltos en su momento tales pictogramas se procedió a repintarlos o crear nuevos pictogramas más de acordes con el entorno.

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Los soportes que se han encontrado a lo largo de la ruta son de diversa tipología y se han encontrado las siguientes anomalías:

OSERVACIONES ESPECÍFICAS

2 wp1 	OBSERVACIONES Panel de Inicio, con escudo de Somiedo arrancado 29 T 0725163 UTM4770022 ALTURA: 1233 DISTANCIA: 0.00 TIEMPO: 0.00´
6 wp 5 	OBSERVACIONES Poste sin referencias signaéticas, (placas de color) sus espacios han sido repintados con los colores del PR a modo de sustitución. COORDENADAS 29T0724864 UTM4771890 ALTURA: 1.404 mts DISTANCIA: 2.620 mts TIEMPO 46´

CONCLUSIONES:

- Limpieza y desbroce del sendero entre las casillas 3 y 4 del rutómetro.
- Reponer el escudo institucional de Somiedo en el Panel de Inicio

Firmado por el Técnico Senderos encargado de la Revisión

Víctor Guerra García
Técnico de Senderos de las FEMPA

Villaviciosa 1 Septiembre 2004