



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Ríu Medio



FICHA DEL SENDERO PR. AS- 126

Nombre del Sendero: Ruta del Valle del Ríu Mediu

Nº y Data del Sendero: PR. AS – 126

Concejos donde se desarrolla: Caso

Localidad de Inicio: Orlé

Inicio del Sendero: Orlé

Final del Sendero: Orlé

Distancia:8 km

Tiempo del recorrido:3 h 35 min

Señalización: Sí

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Regular

RECORRIDO :Es cómodo de andar.

SEÑALIZACION VERTICAL: Regular

PINTURA: Regular

ANCLAJE: Bien

TOPOGUIA: Existe

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN



PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio



Recorrido :

- ❖ **Distancia aproximada: 8 kmts de recorrido**
- ❖ **Duración aproximada: 3 h 35min**
- ❖ **Grado de dificultad: Media**
- ❖ **Desnivel máximo en subida:519 m**
- ❖ **Desnivel máximo en bajada:519 mts**
- ❖ **Tipo de ruta: Circular**

1. INTRODUCCION

Habiendo recibido la petición de revisión del PR.AS-126 Ruta del Valle del Río Medio el informe es el siguiente:

Esta ruta transcurre por el espacio protegido: Parque natural y reserva de la Biosfera de redes.

El itinerario puede iniciarse desde el cementerio del pueblo de Orlé atravesando la localidad y donde se encuentra un panel informativo de la ruta y la otra opción es en el pequeño aparcamiento que hay junto al bar y donde también se encuentra un panel informativo del PR. AS- 64 Senda Valdunes. En este punto sería interesante colocar un cartel del Pr. AS 126 que nos ocupa, por ser un lugar más visible. Desde aquí atravesando el pueblo observamos la rica arquitectura tradicional que caracteriza la aldea. La ruta transcurre a la sombra de avellanos, castaños, y exuberante vegetación y con el murmullo cercano del río. El camino es ancho y empedrado al comienzo con tramos de pista hormigonada en las pendientes más fuertes y va en ascenso paulatinamente.

La ruta termina en Orlé siendo una ruta circular

Las actuaciones consideradas son referidas fundamentalmente a la:

- Instalación de los oportunos dispositivos de información

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR. AS- 126 Ruta del Valle del Riu Mediu.

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura puede decirse que en líneas generales **ES REGULAR**.
Falta señalizar los caminos erróneos y una señal de dirección.

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio




DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización consiste en postes con flechas y nombres , postes pequeños, marcas de pintura de confirmación y de camino equivocado , se dispone de panel de inicio y de final en el mismo lugar, aconsejable colocar otro en la zona del bar del pueblo.

LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

A/ La señalización horizontal. Está bastante bien. Destacar la falta de señales de camino equivocado.

Aprecio algún punto que faltaría señalizar de manera más precisa en sentido inverso. Concretamente en el Vocín



B/ La señalización vertical. En general está bastante bien.



ESTADO DEL SENDERO

El Sendero está claramente definido y en la mayor parte de la ruta se combina pista de hormigón con senda de tierra y piedra, y otros tramos de sendero y caminos carretero, hay una zona después del Vocín, muy húmeda con bastante vegetación y que por el paso del ganado está llena de Barro y son unos 200m.

Llanes a 26 de Septiembre de 2009



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio



Los contenidos de este informe son propiedad del Técnico evaluador, por tanto no se podrán utilizar, ni los textos ni las fotografías, ni su reproducción salvo para enmendar los errores que se especifican en el informe, cualquier otro tratamiento de los textos o fotografías fuera de esas tareas habrá que solicitar autorización a los autores del informe, a través de la propia FEMPA, ya que a ellos les corresponde la propiedad intelectual de los informes.

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

RUTÓMETRO

PR. AS – 126 Ruta del Valle del Riu Mediu		HORARIO: 3 h 35min DISTANCIA : 8 km		
PUNTO DE PARTIDA : Orlé PUNTO DE LLEGADA : Orlé		USOS: Senderismo		
COORDENADAS	COMENTARIOS	distancia	Tiempo	NAVEGACIÓN
Punto 1 NOMBRE DEL LUGAR: Orlé COORDENADAS 30T 311407 4785341 Altura: 617m Tipo de firme: asfalto	Señalización:   panel del Pr-As.64	0 KM	0h 0m	Iniciamos la ruta en Orlé
Punto 2 COORDENADAS 30T 311437 4785402 Altura: 639m Tipo de firme: Hormigón	Señalización: falta señalizar camino Necesidades: Pintar	0,106, KM	0:07 h	Los dos direcciones rodean la casa y llegan al mismo punto 

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 3 COORDENADAS 30T 311574 4785403</p> <p>Altura: 674m Tipo de firme: Tierra y piedra</p>	<p>Señalización: falta señalizar camino correcto –importante- Y erróneo - Necesidades: colocar poste que indique la dirección de los dos PR</p>	<p>0,273 km 0,10h El camino correcto es el de la izquierda</p> 
<p>Punto 4 COORDENADAS 30T 311692 4785518</p> <p>Altura: 696 m Tipo de firme: hormigón</p>	<p>Señalización: Falta pintura aquí se une con el camino que viene por la izquierda y que viene de la parte alta del pueblo de Orlé Necesidades: colocar pinturas o mejor cartel</p>	<p>0,462 km 0:25 h Seguimos el camino por la derecha</p> 

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 5 COORDENADAS 30T 311707 4785524</p> <p>Altura: 701m</p> <p>Tipo de firme: hormigón</p>	<p>Señalización: Las marcas de camino correcto están en la pista ,señalarizar camino erróneo</p> 	<p>0,500 kM 0:30 h Seguimos la pista evidente</p> 
<p>Punto 6 COORDENADAS 30T 312148 4785950</p> <p>Altura: 759m</p> <p>Tipo de firme: Hormigón</p>	<p>Señalización: Cruce Faltan marcas de confirmación y camino erróneo.</p> <p>Necesidades: Pintar las marcas de camino correcto y camino erróneo</p>	<p>1,302 kM 1:00 h Seguimos por la pista de hormigón</p> 

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 7 COORDENADAS 30T 312545 4786048</p> <p>Altura: 815m Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Es correcta</p>  <p>Necesidades: Repintar están un poco gastadas las pinturas</p>	<p>1,747 kM 1:06 h Seguimos el camino evidente</p>  <p>Vallubaxu</p>
<p>Punto 8 COORDENADAS 30T 312592 4786135</p> <p>Altura: 840m Tipo de firme: Tierra y piedras</p>	<p>Señalización: Correcta</p>  <p>cascada de agua entre vallubaxu y vallumedio Necesidades:</p>	<p>1,953 kM 1:11h Cruzamos el puente</p>  <p>Vallumediu</p>

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 9 COORDENADAS 30T 312597 4786212</p> <p>Altura: 852m Tipo de firme: Tierra y piedra</p>	<p>Señalización:faltan marcas de confirmación</p>	<p>2,038 kM 1:15 h Seguimos el camino evidente</p>  <p>Fuente Vallaltu de dos caños</p>
<p>Punto 10 COORDENADAS 30T 312953 478665</p> <p>Altura: 963m Tipo de firme: Hormigón</p>	<p>Señalización: Cruce falta señalizar camino incorrecto a la derecha y a la izquierda</p>  <p>Necesidades:</p>	<p>2,759kM 1:35 h Seguimos por la pista</p> 

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 11 COORDENADAS 30T 313015 4786762</p> <p>Altura: 987m</p> <p>Tipo de firme: Hormigón</p>	<p>Señalización: No faltan marcas de confirmación pero falta señalizar camino incorrecto.</p>  <p>Las marcas están borrosas</p> <p>Necesidades: Repintar</p>	<p>2,897 KM 1:40 h Seguimos el camino de hormigón</p> 
<p>Punto 12 COORDENADAS 30T 313311 4787166</p> <p>Altura: 1058m</p> <p>Tipo de firme: Tierra-hierba y piedras</p>	<p>Señalización: Correcta con poste bajo y falta señalizar camino incorrecto</p>  <p>Necesidades: marcar camino incorrecto</p>	<p>3,463 KM 1:55 h Seguimos el camino de frente</p> 
<p>Punto 13 COORDENADAS 30T 313342 4787191</p> <p>Altura: 1058 m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Es correcta , falta señalizar camino incorrecto</p> 	<p>3,506 KM 1:57 h Seguimos el camino evidente, aquí se hace más ancho</p>  <p>La Bauga</p>

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

Punto 14 COORDENADAS 30T 313059 4787187 Altura: 1119m Tipo de firme: Tierra	Señalización: correcta Necesidades: limpieza y desbroce del sendero	3,948 km 2:10 h Seguimos el sendero estrecho 
Punto 15 COORDENADAS 30T 312951 4787127 Altura: 1111m Tipo de firme: Tierra	Señalización: Hay marcas borrosas en el bebedero  falta marcar dirección correcta  señal de camino incorrecto pero semi ocultas y borrosa Necesidades: Repintar	4,084 km 2:19 h Seguimos la senda entre helechos 
Punto 16 COORDENADAS 30T 312582 4787075 Altura: 1122m Tipo de firme: Tierra	Señalización: falta señalizar Necesidades: Pintar y desbrozar 	4.504 km 2:29 h Cruzamos la riega 

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 17 COORDENADAS 30T 312549 4786944</p> <p>Altura: 1142m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: Cruce importante :vertical correcta</p>   <p>Coincide con el PR.AS- 125 Canandi Nieves</p> <p>Necesidades: Desbrozar desde este punto un Km atrás desde La Bauga a El Vocín</p>	<p>4,652 KM</p> <p>2:35 h</p> <p>Pasamos junto a la cabaña y entre la dirección vertical</p>   <p>Colocar señal camino inverso frente cabaña hacia Orlé.</p>  <p>El Vocín</p>
<p>Punto 18 COORDENADAS 30T 311732 4786789</p> <p>Altura: 887m</p> <p>Tipo de firme: Camino de piedra</p>	<p>Señalización:cruce faltan marcas de camino erróneo</p> <p>Necesidades: Pintar camino erróneo</p>	<p>6,042 KM</p> <p>3:00 h</p> <p>Seguimos el camino hacia la izquierda</p> 

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

<p>Punto 19 COORDENADAS 30T 311658 4786676</p> <p>Altura: 864m</p> <p>Tipo de firme: Tierra y piedra</p>	<p>Señalización: Cruce las marcas de confirmación están borrosas y falta señalizar camino erróneo</p> 	<p>6,180 km 3:03 h</p> <p>Seguimos el camino de la derecha</p> 
<p>Punto 20 COORDENADAS 30T 311327 4785583</p> <p>Altura: 730m</p> <p>Tipo de firme: Tierra</p>	<p>Señalización: hay señalización</p> <p>Necesidades:</p>	<p>7,488 km 3:25 h</p> <p>Llegamos al pueblo de Orlé y seguimos de frente</p>  

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

Punto 21 COORDENADAS 30T 311286 4785540	Señalización: correcta 	7,607 KM 3:28 h	Seguimos cruzando el pueblo y en este punto nos cruzamos con el camino de ida
Altura: 718m Tipo de firme: Asfalto			
Punto 22 COORDENADAS 30T 311206 4785544 Altura: 697m Tipo de firme: Asfalto	Señalización: El panel está un poco deteriorado por la humedad 	8,00 KM 3:35 h	Fín e inicio de la ruta 

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PR.AS-126 Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR.AS-126 Ruta del Valle del Río Medio			
Municipio / Concejo	Caso		Promotor	
MIDE	-	-	-	-
Distancia	8 Km		Desnivel Máximo	519 m – 519 m+
Forma ruta:	circular		Tiempo recorrido	3 h 35 min
Año de creación:		Fecha de visita	Septiembre 09	
Técnico/a de Senderos	Homologable	Maite Mora Martín		

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero		No
La seguridad del senderista es constante	Si	
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas	Si	
Panel	Sí	No
Dispone de panel	Si	
El estado de conservación del panel es adecuado		No
Croquis explicativo de las marcas a homologar	Si	
Mapa topográfico adecuado		No
Nombre del sendero correcto	Si	
Perfil del recorrido exageración 1:10	Si	
Año de creación del sendero		No
Referencia a la homologación por parte de la Federación Asturiana		No
Catalogación MIDE		No
Información MIDE		No
Tiempo del Recorrido	Si	
Distancia del Recorrido	Si	
Desnivel del Recorrido	Si	
Señalización vertical: Postes de dirección	Sí	No
Lleva la matrícula del sendero	si	
Lleva el nombre del sendero	si	
Llevan las marcas del sendero	si	
Señalan correctamente la dirección	si	
Contrastan con el paisaje		No
Adecuada altura	si	
Colocados en ambos sentidos		No
Las señales están bien ancladas	si	

INFORME DE INSPECCIÓN/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		No
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	si	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color		No
Las marcas están en lugares adecuados		No
La pintura cubre bien la superficie	si	
Las marcas se encuentran en buen estado		No
Existen marcas de confirmación	si	
Existen marcas de camino erróneo		no
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		no
Existe una compensación entre marcas y paisaje	si	
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		no
TOTALES		

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar	si	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	si	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	si	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles		no
Hay basura en el recorrido		no
Hay dificultades de paso		no

Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR.AS-126

En la fecha de la visita al sendero se encuentra panel al comienzo de la ruta en la parte alta de Orlé y sería conveniente colocar otro en la parte baja del pueblo.

- La señalización horizontal y la vertical son complementarias. La señalización horizontal es suficiente por sí misma para realizar el recorrido con ayuda de señalización vertical en los cruces.
- El número de las marcas es insuficiente en las marcas de continuidad.
- Las marcas de camino erróneo no existen.
- En un cruce falta señalización de dirección , y en otro de los cruces existe señalización vertical pero sería conveniente colocar otro de dirección contraria.
- La mitad del camino transcurre por pistas de tierra y hormigón. La otra parte es camino de piedra y sendero. La ruta remonta el valle del río Medio, donde destacan especies de árboles diferentes, fresnos, avellanos, castaños , robles que dan cobijo a numerosa fauna destacando el venado, corzo y jabalí sin olvidar la enorme cantidad de aves rapaces y buitres que podemos encontrar sobrevolando. Zonas de exuberante vegetación con la sorpresa de alguna cascada.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

- Se trata de una ruta donde se aprecia el aprovechamiento y la huella que ha realizado el hombre en el paisaje en las numerosas cabañas y prados de siega, algunos con grandes pendientes .
- Se trata de un recorrido no muy exigente para el turismo familiar. Considerando los Km y el hecho de que sea una ruta circular.
- El Pueblo de Orlé cuenta con una rica arquitectura tradicional, y existe un bar y un alojamiento rural con restaurante “La Carasca”.
- Esta senda coincide al inicio con el Pr . As-64 Senda Valdunes y en el lugar llamado El Vocín se cruza con el PR.AS-125 Cañandi-Nieves

Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 126
Ruta del Valle del Río Medio

Evaluación:

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** Regular
3. **Información del panel:** Correcta
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** las marcas horizontales y verticales son insuficientes.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada.
6. **Continuidad:** todo el camino está marcado pero hay zonas de duda.
7. Uso de la señalización vertical: En buen estado
8. Uso de la señalización pintada: es incompleta.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es favorable a la homologación.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones para que se pueda homologar.

Se marcan con N los aspectos negativos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	R	S	S	S	N	S	N	S

Oviedo a 30 de Septiembre de 2009
El Técnico de Senderos

Teresa Mora Martín
15952049-P